

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

## STUDIO GEOLOGICO



**em<sup>2</sup>**  
geologi  
Studio di geologia  
Ambientale e Tecnica

OGGETTO:

"PROGETTO PRELIMINARE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN ZONA DI ESPANSIONE"

TAVOLA:

ELABORATO:

**ALLEGATO IV:** DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ALLEGATI:

VISTI:

COMMITTENTE:

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA


IL GEOLOGO:

DOTT. GEOL. ELEONORA ALESSIA NAPOLI

*Eleonora Alessia Napoli*



Il dossier fotografico (foto nn.1-14) qui di seguito riportato documenta lo stato dei luoghi e i lavori di scavo eseguiti per i pozzetti e i materiali in essi rinvenuti.



**Foto n.1** – Visione generale dell'area angolo SW



**Foto n.2** – Visione generale dell'area angolo SE

Progetto preliminare per i lavori di completamento degli impianti sportivi in zona di espansione



**Foto n.3 – Stesa sismica SS1 -**



**Foto n.4 – Stesa sismica SS2 -**



**Foto n.5** – Postazione pozzetto n. 1 -




**Foto n.6** – Scavo Pozzetto n. 1 -



**Foto n.7** – Particolare materiale estratto dal Pozzetto n. 1 -



**Foto n.8** – Scavo Pozzetto n. 2 -



**Foto n.9** - Pozzetto n. 2 – Emergenza di acqua al contatto con le argille blu di base




**Foto n.10** - Pozzetto n. 3 –



**Foto n.11** - Pozzetto n. 4



**Foto n.12** - Pozzetto n. 4 – particolare scavo -



**Foto n.13** - Pozzetto n.5  
-Particolare scavo -



**Foto n.14** – Emergenza di acqua alla base del muro -  
Pag. 7